

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента образования
Администрации города

Т.Н. Османкина

« 25 » 12 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДСУ

№24 «Космос»

Н.И. Передерий

« 13 » 12 2015 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры ОСИ**

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №24 «Космос»**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание образовательного учреждения.
1.2. Адрес объекта: 628408, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Майская, 2.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - 2-х этажей, - 2020,3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 9356,5 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта - 2009.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального - нет.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): полное юридическое наименование - согласно Уставу: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24 «Космос», краткое наименование - МБДОУ №24 «Космос».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628408, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Майская, 2.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - негосударственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Сургута.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Тюменская область, г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образовательная деятельность.
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 141 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- две остановки «улица Майская», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Майская - 86 метров и наименованием маршрутов: №1, №2, №7, №23, №34 (м/т);
- остановка «улица Майская» с чётной стороны ул. Майская - 120 метров №1, №2, №23, №34(м/т);

Переход через проезжую часть возможен через нерегулируемый пешеходный переход.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

- №1, №7, №23 - маршруты движения до объекта с нечётной и чётной стороны – низкопольные автобусы.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 86 м.

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин. (быстрый шаг); 3 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет есть. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Основные структурно-функциональные зоны: территория, прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система

информации и связи (на всех зонах) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД). Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) – физическая доступность для категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. В рамках муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения инвалидов всех категорий (К,О,С,Г,У) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект временно недоступен (ВНД).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: на сайте окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры, раздел Доступная среда, сайт <http://ds24.detkin-club.ru> (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «23» 12 2015г.
2. Акта обследования объекта от «23» 12 2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
№ 24 «Космос»

Н.И. Передерий
« 23 » 24 12 2015 г.

АНКЕТА
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №24 «Космос»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание образовательного учреждения
1.2. Адрес объекта 628408, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Майская, 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х этажей, 2023,3 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта 2009.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального: нет.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24 «Космос», МБДОУ №24 «Космос».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628408, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Майская, 2 .
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – негосударственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Сургута.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность.

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование.
2.2. Виды оказываемых услуг - образовательные услуги.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - _____.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 141.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- две остановки «улица Майская», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Майская - 86 метров и наименованием маршрутов: №1, №2, №7, №23, №34 (м/т);
- остановка «улица Майская» с чётной стороны ул. Майская - 120 метров №1, №2, №23, №34(м/т);

Переход через проезжую часть возможен через нерегулируемый пешеходный переход.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

- №1, №7, №23 - маршруты движения до объекта с нечётной и чётной стороны – низкопольные автобусы.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 86 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 2 мин. (быстрый шаг); 3 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет - есть. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

Волошина Т.Н. Волошина Т.Н. – ведущий специалист по охране труда, тел: 24-36-38
 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя субъекта)



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №24 «Космос»**

Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра

« 23 » 12 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание образовательного учреждения.
1.2. Адрес объекта: 628408, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Майская, 2.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - 2-х этажей, - 2020,3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 9356,5 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта - 2009.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального - нет.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): полное юридическое наименование - согласно Уставу: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24 «Космос», краткое наименование - МБДОУ №24 «Космос».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628408, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Майская, 2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность МБДОУ №24 «Космос» осуществляется в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности от 27 апреля 2015 года №2025, регистрационный №2025, серия 86Л01 №0001237, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Лицензия предоставлена бессрочно.

Приоритетным направлением деятельности МБДОУ №24 «Космос» является квалифицированная коррекция речи, обучение, воспитание и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья, которая обеспечит общую готовность детей, прошедших курс по коррекции речи к усвоению программ начального общего образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- две остановки «улица Майская», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Майская - 86 метров и наименованием маршрутов: №1, №2, №7, №23, №34 (м/т);
- остановка «улица Майская» с чётной стороны ул. Майская - 120 метров №1, №2, №23, №34(м/т);

Переход через проезжую часть возможен через нерегулируемый пешеходный переход.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

- №1, №7, №23 - маршруты движения до объекта с нечётной и чётной стороны – низкопольные автобусы.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 86 м.

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин. (быстрый шаг); 3 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет - есть. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1,2,2А	1,2,2А
2	Вход (входы) в здание	ВНД	3,3А,4,4А, 5,5А,6,6А	3,3А,4,4А, 5,5А,6,6А
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	7,7А,8,9	7,7А,8,9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	10,11,12,13	10,11,12,13
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	14,15,16	14,15,16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	17,18,19,20, 21

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Основные структурно-функциональные зоны: территория, прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система

информации и связи (на всех зонах) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД). Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) – физическая доступность для категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. В рамках муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения инвалидов всех категорий (К,О,С,Г,У) и МГН.

Оценка результата исполнения программ, плана (по состоянию доступности): объект временно недоступен (ВНД).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.4.1. согласование на Комиссии: рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координированном совете по делам инвалидов протокол № _____ от _____.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН).

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» - Филатов С. И., председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов – Соколова Л.Е.

4.4.6. другое: _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: _____.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: на сайте окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры, раздел Доступная среда, сайт <http://ds24.detkin-club.ru>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 3 л.
3. Путей движения в здании	на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.
План-схема маршрута от автобусной остановки до объекта	на 1 л.
Результаты фото фиксации на объекте МБДОУ №24 «Космос»	на 13 л.
План 1, 2 этажа	на 2 л.
План движения по территории	на 1 л.
План движения от остановки до объекта	на 3 л.


Руководитель
рабочей группы:

Ведущий специалист по охране труда – Волошина Татьяна Николаевна
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист архитектурно-планировочного отдела департамента архитектуры и градостроительства Администрации города – Белоконь Полина Владиславовна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Главный специалист отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Администрации города – Байков Андрей Борисович
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Ведущий инженер отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города – Арсанбекова Татьяна Васильевна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» – Филатов Сергей Иванович
(Должность, Ф.И.О.)



Председатель Сургутской общественной организации инвалидов, Всероссийского общества инвалидов – Соколова Любовь Евгеньевна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

**I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 «Космос»

Российская Федерация, 628408, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Тюменская область, г. Сургут, ул. Майская, дом 2

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Отсутствие доступной информации об объекте. Перепад высот 0,05 м.	ВСЕ ВСЕ	Установить доступную информацию об объекте. В местах перепада высот выровнять асфальтовое покрытие.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2,2А	2,2А	Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН. Отсутствует тактильная полоса перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м шириной 0,3-0,5 м, предупреждающая об изменении профиля рельефа или смене направления движения. Перепад высот 0,03-0,05 м. Трещины асфальтового покрытия – 0,03 м.	ВСЕ С ВСЕ	Установить информационную поддержку на всём пути движения МГН. Оборудовать тактильной полосой перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м шириной 0,3-0,5 м, предупреждающей об изменении профиля рельефа или смене направления движения. В местах перепада высот выровнять асфальтовое покрытие.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
1.3	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствует	К	Действующие нормативные требования запрещают автостоянку на территории	Индивидуальное решение с ТСР.

								учреждения. Оборудовать места парковки за пределами земельного участка. Установить вертикальный знак и горизонтальную разметку.	
							ВСЕ	Установить доступную информацию об объекте.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
						Отсутствие доступной информации об объекте.	ВСЕ	В местах перепада высот выровнять асфальтовое покрытие.	
						Перепад высот 0,03-0,05 м.	ВСЕ	Установить информационную поддержку на всём пути движения МГН.	
						ОБЩИЕ требования к зоне		Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1,2,2А	1,2,2А	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступен (ВНД).

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 «Космос»

Российская Федерация, 628408, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра АО, Тюменская область, г. Сургут, ул. Майская, дом 2

№ п/п функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Есть	3, 3А	3, 3А	Отсутствует контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша. Отсутствует разделительный поручень. Отсутствуют дублирующие поручни и безопасное горизонтальное удлинение поручней, выступающие за лестницу на 0,3 м. Отсутствует закругление лестничных ступеней радиусом 0,05м. Отсутствует кнопка вызова на поручне.	С ВСЕ ВСЕ О, С ВСЕ	Выделить контрастно или фактурно первую и последнюю ступени лестничного марша. Установить разделительный поручень. Установить дублирующие поручни и безопасное горизонтальное удлинение поручней, выступающие за лестницу на 0,3 м. Выполнить закругление лестничных ступеней радиусом 0,05м. Оборудовать кнопкой вызова на поручне.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.2	нет	-	-	Отсутствует	ВСЕ	Оборудовать пандус или подъемное устройство.	Текущий ремонт.

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4,4А	4,4А	Отсутствует водоотвод, дренажные решетки. Отсутствуют тактильные направляющие указатели. Отсутствует противоскользящее покрытие.	ВСЕ С ВСЕ	Оборудовать водоотводом и дренажными решетками. Установить тактильные направляющие указатели. Оборудовать противоскользящим покрытием.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
2.4	Дверь (входная)	Есть	5,5А	5,5А	Отсутствует информационное табло. Отсутствует звуковой маяк на стене. Отсутствует фиксатор положения «открыто/закрыто»; доводчик с 5-ти секундной задержкой. Ширина дверного блока менее 1,2 м. Высота порогов более 0,014 м.	ВСЕ С К К К	Установить информационное табло. Установить звуковой маяк на стене. Установить фиксатор положения «открыто/закрыто», доводчик с 5-ти секундной задержкой. Увеличить ширину дверного блока до 1,20 м. Уменьшить высоту порогов до 0,014м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
2.5	Тамбур	Есть	6,6А	6,6А	Ширина тамбура менее 2,3х1,5м. Отсутствие информирующих тактильных направляющих элементов. Отсутствуют дренажные и водосборные решетки.	К С ВСЕ	Расширить тамбур до 2,3х1,5м. Установить тактильные направляющие элементы. Установить дренажные и водосборные решетки.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует разделительный поручень.	ВСЕ	Установить разделительный поручень.	Текущий ремонт.
			Отсутствуют дублирующие поручни и безопасное горизонтальное удлинение поручней, выступающие за лестницу на 0,3 м.	ВСЕ	Установить дублирующие поручни и безопасное горизонтальное удлинение поручней, выступающие за лестницу на 0,3 м.	Индивидуальное решение с ТСР.
			Отсутствует кнопка вызова на поручне.	ВСЕ	Оборудовать кнопкой вызова на поручне.	
			Отсутствует водоотвод, дренажные решетки.	ВСЕ	Оборудовать водоотводом и дренажными решетками.	
			Отсутствует противоскользящее покрытие.	ВСЕ	Оборудовать противоскользящим покрытием.	
			Отсутствует информационное табло.	ВСЕ	Установить информационное табло.	
			Отсутствуют дренажные и водосборные решетки.	ВСЕ	Отсутствуют дренажные и водосборные решетки.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ^{№*} к пункту 4.1 Акта обследования (ЖИ)
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД	3,3А,4,4А,5,5А,6,6А	3,3А,4,4А,5,5А,6,6А	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МПН временно недоступен (ВНД).

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 «Космос»
Российская Федерация, 628408, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Тюменская область, г. Сургут, ул. Майская, дом 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	7,7А	7,7А, 9	Отсутствуют зона ожидания, оборудованная для инвалидов.	ВСЕ	Оборудовать зону ожидания для инвалидов.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствуют системы средств информации о направлении движения и места получения услуги.	ВСЕ	Оборудовать системой средств информации о направлении движения и места получения услуги.	
					Отсутствует предупредительная тактильная полоса за 0,6 м до лестничного марша по пути движения.	С	Установить предупредительную тактильную полоса за 0,6 м до лестничного марша по пути движения.	
					Отсутствует мнемосхема.	ВСЕ	Оборудовать мнемосхемой.	
					Отсутствуют поручни вдоль стен.	О	Оборудовать поручнями вдоль стен.	
					Ширина коридоров и технологических проемов препятствуют свободному маневрированию на кресле коляске (ширина коридоров 0,97-1,22 м).	К	Расширение коридоров нецелесообразно по конструктивным особенностям здания.	

3.2	Лестница (внутри здания)	есть	8	8	Отсутствует автономный транспортный подъемник.	Отсутствует автономный транспортный подъемник.	К	Установить автономный транспортный подъемник.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствует контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша.	Выделить контрастно или фактурно первую и последнюю ступени лестничного марша.	С		
					Отсутствует закругление лестничных ступеней радиусом не более 0,05м.	Оборудовать закругление лестничных ступеней радиусом не более 0,05м.	О, С		
					Отсутствуют поручни вдоль стен с безопасным продолжением поручней на 0,30 м.	Установить поручни вдоль стен с безопасным продолжением поручней на 0,30 м.	ВСЕ		
3.3	Дверь	есть	9	8	Отсутствует тактильное обозначение этажей на перилах лестничного марша.	Оборудовать тактильное обозначение этажей на перилах лестничного марша.	С		Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Ширина лестничного марша менее 1,35 м. (1,25 м).	Расширение лестничного марша нецелесообразно по конструктивным особенностям здания.	ВСЕ		
					Ширина проступей менее 0,3м.	Увеличить ширину проступей в соответствии с нормативными требованиями.	О, С		
3.4	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	9	7А,8	Высота подъема ступени более 0,15м.	Высоту подъема ступеней уменьшить в соответствии с нормативными требованиями.	О, С		Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Пороги превышают 0,014 м.	Уменьшить высоту порогов до 0,014 м.	К		
					Ширина дверного блока менее 0,9 м.	Увеличить ширину дверного блока до 0,9 м.	К		
3.4	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	7А,8	7А,8	Отсутствует не задымляющаяся зона безопасности с обратной секторной связью.	Оборудовать не задымляющейся зоной безопасности, с обратной секторной связью.	ВСЕ		Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствует зона ожидания, оборудованная для инвалидов.	Оборудовать зону ожидания для инвалидов.	ВСЕ		

				Отсутствуют системы средств информации о направлении движения и места получения услуги. Отсутствует мнемосхема. Отсутствуют поручни вдоль стен с безопасным продолжением поручней на 0,30 м. Ширина лестничного марша менее 1,35 м. (1,25 м).	VSE	Оборудовать системой средств информации о направлении движения и места получения услуги. Оборудовать мнемосхемой. Установить поручни вдоль стен с безопасным продолжением поручней на 0,30 м. Расширение лестничного марша нецелесообразно по конструктивным особенностям здания. Оборудовать не задымляющейся зоной безопасности, с обратной секторной связью.	решение с ТСР.
				Отсутствует не задымляющаяся зона безопасности с обратной секторной связью.	VSE		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	7,7А,8,9	7,7А,8,9	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МПН временно недоступен (ВНД).

1 Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 «Космос»

Российская Федерация, 628408, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра АО, Тюменская область, г. Сургут, ул. Майская, дом 2

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (групповое помещение, кабинет психолога)	есть	10, 11	10, 11	Пороги превышают 0,014 м.	К	Уменьшить высоту порогов до 0,014 м.	Текущий ремонт. Индивидуальные решения с ТСР.
					Ширина дверного блока менее 0,9 м.	К	Увеличить ширину дверного блока до 0,9 м.	
					Информационные таблички о назначении кабинетов не продублированы рельефным обозначением. Ковровое покрытие не закреплено.	С ВСЕ	Информационные таблички о назначении кабинетов продублировать рельефным обозначением. Закрепить ковровое покрытие.	
4.2	Зальная форма обслуживания (музыкальный зал, спортивный зал)	есть	12, 13	12, 13	Информационные таблички о назначении помещений не продублированы рельефным обозначением. Ширина дверного полотна в музыкальном зале менее 0,9 м.	С К	Информационные таблички о назначении помещений продублировать рельефным обозначением. Установить дверной блок с шириной полотна не менее 0,9 м.	Текущий ремонт. Индивидуальные решения с ТСР.
					Ширина дверного блока в спортивном зале менее 0,9 м. Отсутствуют поручни вдоль стен. Ковровое покрытие не закреплено.	К О ВСЕ	Увеличить ширину дверного блока до 0,9 м. Установить поручни вдоль стен. Закрепить ковровое покрытие.	

	ОБЩИЕ требования к зоне			Ковровое покрытие не закреплено.	ВСЕ	Закрепить ковровое покрытие.	-
--	-------------------------	--	--	----------------------------------	-----	------------------------------	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны обслуживания инвалидов	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
ВНД	ВНД	10,11,12,13	10,11,12,13	Текущий ремонт. Индивидуальные решения с ТСП.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступен (ВНД).

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 «Космос»
Российская Федерация, 628408, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Тюменская область, г. Сургут, ул. Майская, дом 2

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	14,15	14,15	Отсутствует универсальная кабинка.	К	Оборудовать универсальной кабинкой.	Текущий ремонт. Индивидуальные решения с ТСР.
					Отсутствует информация о санитарно-гигиеническом помещении.	ВСЕ	Оборудовать информацией о санитарно-гигиеническом помещении.	
					Ширина дверного блока менее 0,9 м.	К	Установить дверной блок не менее 0,9м.	
					Отсутствует система двусторонней связи.	ВСЕ	Оборудовать системой двусторонней связи.	
					Отсутствует кнопка экстренного вызова.	ВСЕ	Установить кнопку экстренного вызова.	
					Отсутствуют поручни откидные с двух сторон унитаза, крючки для костылей, одежды и других принадлежностей.	К, О	Установить поручни откидные с двух сторон унитаза, крючки для костылей, одежды и других принадлежностей.	
					Отсутствуют унитазы, имеющие опору для спины.	ВСЕ	Оборудовать унитазами с опорой для спины.	
					Отсутствует свободная зона для пересаживания с кресла-коляски на унитаз.	К	Создать свободную зону для пересаживания с кресла-коляски на унитаз.	

				Водопроводные краны не имеют рычажную ручку и термостат, не имеют автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа.	К	Установить водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа.	
				Управление спуском воды в унитазе не имеет автоматического слива воды или ручного кнопочного управления.	ВСЕ	Установить унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз.	
				Отсутствует аварийное освещение.	ВСЕ	Установить аварийное освещение.	
5.2	Бытовая комната (гардероб)	есть	16	16	К	Уменьшить высоту порогов до 0,014 м.	Текущий ремонт. Индивидуальные решения с ТСР.
				Ширина дверного блока менее 0,9 м.	К	Увеличить ширину дверного блока до 0,9 м.	
				Отсутствует рельефное обозначение шкафов с контрастной маркировкой шкафов.	С	Установить рельефное обозначение шкафов с контрастной маркировкой шкафов.	
				Отсутствует информация о санитарно-гигиеническом помещении.	ВСЕ	Оборудовать информацией о санитарно-гигиеническом помещении.	
				Отсутствует система двусторонней связи.	ВСЕ	Оборудовать системой двусторонней связи.	Текущий ремонт. Индивидуальные решения с ТСР.
				Отсутствует кнопка экстренного вызова.	ВСЕ	Установить кнопку экстренного вызова.	
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствуют крючки для одежды и других принадлежностей.	ВСЕ	Установить крючки для одежды и других принадлежностей.	

				Управление спуском воды в унитазе не имеет автоматического слива воды или ручного кнопочного управления.	ВСЕ	Установить унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. Установить аварийное освещение.	
				Отсутствует аварийное освещение.	ВСЕ		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	14,15,16	14,15,16	Текущий ремонт. Индивидуальные решения с ТСП.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступен (ВНД).

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 «Космос»

Российская Федерация, 628408, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Тюменская область, г. Сургут, ул. Майская, дом 2

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане № фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		Отсутствует	ВСЕ	Оборудовать визуальными средствами. Сформировать комплексную систему, позволяющую определять местоположение в помещении и свободно передвигаться по зданию.	Индивидуальное решение с ТСР.
6.2	Акустические средства	нет		Отсутствует	ВСЕ	Оборудовать акустическими средствами. Сформировать комплексную систему, позволяющую определять местоположение в помещении и свободно передвигаться по зданию.	Индивидуальное решение с ТСР.
6.3	Тактильные средства	нет		Отсутствует	С	Оборудовать тактильными средствами. Сформировать комплексную систему позволяющую определять местоположение в помещении и свободно передвигаться по зданию.	Индивидуальное решение с ТСР.

ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует комплексная система	ВСЕ	Оборудовать визуальными, акустическими и тактильными средствами. Сформировать комплексную систему, позволяющую определять местоположение в помещении и свободно передвигаться по зданию.	Индивидуальное решение с ТСР.
-------------------------	--	--	--	---------------------------------	-----	---	-------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД-В	-	-	Индивидуальные решения с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МПН временно недоступен (ВНД).


Пути движения
по территории МБДОУ №24 «Космос»



— ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ МБДОУ №24 «КОСМОС»

→ ПУТИ ЭВАКУАЦИИ

Путь движения до объекта



- Обследуемый объект МБДОУ № 24 «Космос»
- Нерегулируемый пешеходный переход
- Без понижения бордюрного камня
- Остановка общественного транспорта
- Движение МГН от остановки общественного транспорта до объекта

Фото № 1



Фото № 2




Фото № 2А



Фото № 3



Фото № 3А



Фото №4




Фото № 4А




Фото № 5



Фото № 5А



Фото № 6



Фото № 6А



Фото № 7



Фото № 7А



Фото №8



Фото №9



Фото № 10




Фото №11



Фото № 12



Фото №13



Фото №14



Фото №15




Фото №16



Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20



Фото №21

