


СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования
Администрации города Сургута
 Т.Н. Османкина

«26» 02 2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

№ 32 «Аист»

В.А. Галимова

2014г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 32 «Аист»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание и территория дошкольного образовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, улица Республики, 90-А
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1762,2 кв.м
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ этаже), _____ - _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9030 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта 2012 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не предусмотрено, капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 32 «Аист», МБДОУ № 32 «Аист»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Республики, 90-А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 86-АБ № 446417
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул.Маяковского, 21а

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг дошкольные образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети (от 3 до 7 лет)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития с нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 183 человека

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 4-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановочный пункт «ул. Республики» (ул. Республики, нечётная сторона), расстояние до объекта – 370 м, проходящие маршруты: № 4, № 47, № 17А, № 95;

- остановочный пункт «Центральная библиотека» (ул. Республики, чётная сторона), расстояние до объекта – 420 м, проходящие маршруты: № 4, № 10, № 47, № 17, № 95; № 96;

- два остановочных пункта «ул. Майская», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Майская - 250 м, и проходящими маршрутами № 1, № 7, № 10, № 50, № 34, с чётной стороны ул. Майская – 360 м (№ 1, № 2, № 50, № 34);

- остановочный пункт «ул. Декабристов» (ул. Майская, чётная сторона), расстояние до объекта – 240 м, проходящие маршруты: № 1, № 2, № 50, № 34;

- остановочный пункт «ул. Энергетиков» (ул. Энергетиков), расстояние до объекта – 500 м, проходящие маршруты: № 1, № 5, № 5А, № 8, № 15, № 21, № 45, № 31, № 33, № 35А, № 71.

Переход через проезжую часть возможен:

- через нерегулируемые пешеходные переходы вблизи остановочного пункта «ул. Республики»;

- через пешеходные переходы, оснащённые светофорами, которые расположены вблизи остановочных пунктов «ул. Энергетиков», «ул. Майская», «ул. Декабристов».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

- на маршрутах № 1, № 2, № 4, № 5, № 5А, № 8, № 45, № 47, № 50 - задействованы низкопольные автобусы - адаптированные для перевозки маломобильных групп населения.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 240 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – нерегулируемые, регулируемые без звуковой сигнализации и таймера

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: : физическая доступность для «Г», «О», «С», «У» категорий инвалидов временно недоступно «ВНД», а для категорий инвалидов «К» не предназначен для адаптации.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки	Организация альтернативной

	транспорта)	формы обслуживания
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт с применением индивидуальных решений ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана) муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014-2020 годы»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения МГН
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) объект временно не доступен

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с потребителем(с общественными организациями)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается комиссия учреждения по комплексному обследованию на предмет доступности в целях формирования «Паспорта доступности» от 10.06.2013

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры, раздел «Доступная среда»,
http://ds32.detkin-club.ru/
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 15 » 01 2014 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта от « 15 » 01 2014 г.,
3. Результаты обследования комиссии « 15 » 01 2014 г.,



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 32 «Аист»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание и территория дошкольного образовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Республики, 90-А
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1762,2 кв.м.
- часть здания - этажей (или на - этаже); - кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 9030 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта 2012 год

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 32 «Аист», МБДОУ № 32 «Аист»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Республики, 90-А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления серия 86-АБ № 446417
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Маяковского, 21а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг дошкольные образовательные услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития с нарушениями умственного развития*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 183 человека

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 4-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановочный пункт «ул. Республики» (ул. Республики, нечётная сторона), расстояние до объекта – 370 м, проходящие маршруты: № 4, № 47, № 17А, № 95;

- остановочный пункт «Центральная библиотека» (ул. Республики, чётная сторона), расстояние до объекта – 420 м, проходящие маршруты: № 4, № 10, № 47, № 17, № 95; № 96;

- два остановочных пункта «ул. Майская», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Майская - 250 м, и проходящими маршрутами № 1, № 7, № 10, № 50, № 34, с чётной стороны ул. Майская – 360 м (№ 1, № 2, № 50, № 34);

- остановочный пункт «ул. Декабристов» (ул. Майская, чётная сторона), расстояние до объекта – 240 м, проходящие маршруты: № 1, № 2, № 50, № 34;

- остановочный пункт «ул. Энергетиков» (ул. Энергетиков), расстояние до объекта – 500 м, проходящие маршруты: № 1, № 5, № 5А, № 8, № 15, № 21, № 45, № 31, № 33, № 35А, № 71.

Переход через проезжую часть возможен:

- через нерегулируемые пешеходные переходы вблизи остановочного пункта «ул. Республики»;

- через пешеходные переходы, оснащённые светофорами, которые расположены вблизи остановочных пунктов «ул. Энергетиков», «ул. Майская», «ул. Декабристов».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

- на маршрутах № 1, № 2, № 4, № 5, № 5А, № 8, № 45, № 47, № 50- задействованы низкопольные автобусы - адаптированные для перевозки маломобильных групп населения.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 240 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нерегулируемые, регулируемые без звуковой сигнализации и таймера

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организация альтернативной формы обслуживания
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт с применением индивидуальных решений ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Заведующий хозяйством Гладенькова Венера Булатовна тел. 8 (3462) 28-78-21
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Утверждаю
Заведующий МБДОУ № 32 «Аист»
З.А. Галимова
2014г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 32 «Аист»

Муниципальное образование
городской округ г. Сургут

« ____ » _____ 20 ____ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание дошкольного образовательного учреждения
1.2. Адрес объекта 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Республики, 90-А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1762,2 кв.м
- часть здания - этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 9030 кв.м
1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта 2012 год.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального -
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 32 «Аист», МБДОУ № 32 «Аист»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Республики, 90-А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательная деятельность МБДОУ № 32 «Аист» осуществляется в соответствии с лицензией от 29.07.2011 регистрационный номер № 316, серия А № 0000478, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам:
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова, которая направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта», авторы: Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева, которая направлена на осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья;
- дополнительные общеобразовательные программы дошкольного образования социальной направленности.
Срок действия лицензии – бессрочно. Возраст воспитанников от 3 до 7 лет. Контрольные цифры приема выполнены.

Дети коррекционных групп имеют возможность продолжить обучение в "Сургутской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида "Школе с углубленной трудовой подготовкой".

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 4-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановочный пункт «ул. Республики» (ул. Республики, нечётная сторона), расстояние до объекта – 370 м, проходящие маршруты: № 4, № 47, № 17А, № 95;

- остановочный пункт «Центральная библиотека» (ул. Республики, чётная сторона), расстояние до объекта – 420 м, проходящие маршруты: № 4, № 10, № 47, № 17, № 95; № 96;

- два остановочных пункта «ул. Майская», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Майская - 250 м, и проходящими маршрутами № 1, № 7, № 10, № 50, № 34, с чётной стороны ул. Майская – 360 м (№ 1, № 2, № 50, № 34);

- остановочный пункт «ул. Декабристов» (ул. Майская, чётная сторона), расстояние до объекта – 240 м, проходящие маршруты: № 1, № 2, № 50, № 34;

- остановочный пункт «ул. Энергетиков» (ул. Энергетиков), расстояние до объекта – 500 м, проходящие маршруты: № 1, № 5, № 5А, № 8, № 15, № 21, № 45, № 31, № 33, № 35А, № 71.

Переход через проезжую часть возможен:

- через нерегулируемые пешеходные переходы вблизи остановочного пункта «ул. Республики»;

- через пешеходные переходы, оборудование светофорами, которые расположены вблизи остановочных пунктов «ул. Энергетиков», «ул. Майская», «ул. Декабристов».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

- на маршрутах № 1, № 2, № 4, № 5, № 5А, № 8, № 45, № 47, № 50- задействованы низкопольные автобусы - адаптированные для перевозки маломобильных групп населения.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 240 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 выделенные от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да, но не на всем пути

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нерегулируемые, регулируемые без звуковой сигнализации и таймера

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет:
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	№ 1,2	№ 1,2
2	Вход (входы) в здание	ВНД	№ 3,4,5,6,7,8.	№ 3,4,5,6,7,8.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	№ 9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18 19,20,21,22,23 24,25.	№ 9,10,11,12,13,1 4,15,16,17,18, 19,20,21,22,23, 24,25.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	№ 26,27,28.	№ 26,27,28.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	№ 29,30.	№ 29,30.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	№ 31-50

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для «Г», «О», «С», «У» категорий инвалидов временно

недоступно «ВНД», а для категорий инвалидов «К» не предназначен для адаптации.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организация альтернативной формы обслуживания
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт с применением индивидуальных решений ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014-2020 годы»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) объект временно не доступен

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии комиссия по комплексному обследованию учреждения на предмет доступности в целях формирования «паспорта доступности»

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» - Филатов С.И.

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается Не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
Окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры, раздел «Доступная среда», <http://ds32.detkinclub.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>2</u> л.
2. Входа (входов) в здание	на <u>3</u> л.
3. Путей движения в здании	на <u>4</u> л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>2</u> л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>2</u> л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>2</u> л.

Результаты фото фиксации на объекте МБДОУ 3 32 «Аист» на 50 л.

Поэтажные планы на 2 л.

Руководитель

рабочей группы Заведующий хозяйством – В.Б. Гладенькова
(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист по ОТ и ТБ – С.И. Бурдиян
(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Заместитель начальника отдела
по ремонту и содержанию
автомобильных дорог дорожно-
транспортного управления
департамента городского хозяйства – А.В. Кононенко
(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Ведущий инженер отдела
эксплуатации и обеспечения
безопасности департамента
образования Администрации города – Т.В. Арсанбекова
(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Начальник архитектурно-
планировочного отдела
безопасности департамента
архитектуры и градостроительства
Администрации города – О.А. Лесникова
(должность, Ф.И.О.)




(подпись)

В том числе:

Представители общественных
организаций инвалидов

Руководитель региональной
общественной организации
инвалидов по зрению «Тифлопуть» – С.И. Филатов
(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

І Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ № 32 «Аист», г. Сургут, ул. Республики 90-А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	№ 1	№ 1	Отсутствие информации об объекте.	Г, О, С.	Установить информацию об объекте.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	№ 2	№ 2	Отсутствие информационной поддержки, тактильных направляющих.	Г, О, С.	Обеспечить информационной поддержкой го всем путям исследования, в т. ч. устройство тактильных средств на пешеходных путях, и направлениях.	Текущий ремонт
1.3	Автостоянка и парковка	Нет	нет	нет	Отсутствует автостоянка	-	Оборудовать автостоянку и парковку	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие информации на входе, и тактильных направляющих	Г, О, С.	Обеспечить информационной поддержкой на всех путях исследования.	Текущий ремонт территории, индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование Структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (К пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	«ВНД»	№ 1,2	№ 1, 2.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

Комментарий к заключению: зона для всех категорий инвалидов временно недоступно.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ № 32 «Аист», г. Сургут, ул. Республики 90-А

Наименование объекта, адрес

№ П/ П	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ На пла не	№ фото	Содержание	Значи мо для инвал ида (катег ория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) Перепад высот при входе	нет есть	нет № 3	нет № 3	Отсутствует предупредительная тактильная полоса за 0,8 м перед входом в здание. Отсутствует пандус.	Г, О, С.	Установить предупредительную тактильную полосу за 0,8 м, перед входом в здание. Установить пандус	Капита льный ремонт
2.2	Входная площадка (перед дверью)	есть	№ 4	№ 4	Отсутствует информационное табло и предупредительная тактильная полса 0,8 м перед входом в здание	Г, О, С.	Установить информационное табло и предупреди тельную тактильную полосу	Капита льный ремонт
2.3	Дверь (входная)	есть	№ 5, 6.	№ 5, 6	Отсутствуют фиксаторы в положении «Открыто», «Закрыто»; отсутствует доводчик с 5-ти секундной задержкой. Порог высотой более 1,4 см. Отсутствие смотровой панели на дверном полотне, опознавательных	Г, О, С.	Установка фиксаторов, доводчиков, кнопки вызова на высоте 80 см, звукового маяка, привести порог в соответствие с нормативными требованиями. Расширить дверной проем.	Капита льный ремонт

					знаков. Ширина двери в здании 84 см.			
2.4	Тамбур 2 шт.	Есть	№ 7, 8.	№ 7,8.	Ширина тамбура менее 1,80, на 2,30 м. Покрытие пола скользит при намокании. Отсутствуют дренажные решетки. Отсутствие информирующих элементов.	Г,О, С.	Перепланировк а тамбура. Предусмотреть не скользкие покрытия пола. Установка дренажной решетки. Установка мнемосхемы.	Капита льный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие информирующих элементов, мнемосхемы, звукового маяка. Стеснённые условия тамбура. Скользкое покрытие пола, отсутствие подогрева пола и дренажных решеток. Отсутствует кнопка вызова.	Г, О, С.	Установить мнемосхему звуковой маяк. Установить подогрев пола и дренажных решеток. Установить кнопку вызова, предусмотреть не скользкие покрытия пола.	Капита льный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	№ 3,4,5,6,7,8.	№ 3,4,5,6,7,8.	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: для всех категорий инвалидов временно недоступно «ВНД».

І Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ № 32 «Аист», г. Сургут, ул. Республики 90-А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№ 9	№ 9	Отсутствует акустическая, тактильная и визуальная информация. Отсутствуют поручни вдоль стены. Отсутствуют тактильные указатели, предупреждающие о смене профиля рельефа и направлении движения. Отсутствует мнемосхема.	Г, О, С.	Установка тактильных и визуальных направляющих, информационных табло. Оборудовать поручней вдоль стены.	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	№ 10, 11, 12, 13.	№ 10, 11, 12, 13.	Высота ступеней превышает 150 мм. (неодинаковой геометрии). Отсутствует предупредительная тактильная полоса за 0,6 м перед лестничным маршем; поручни не выступают на 30 см.; Отсутствует закругление	Г, О, С.	Выполнить покрытие лестничных маршей. Оборудовать лестницу перилами и разделительными дополнительными поручнями. Установить предупредительные тактильные	Капитальный ремонт

					лестничных ступеней радиусом 0,05 м; Отсутствует дополнительный поручень с двух сторон на высоте 0,9 м; отсутствует бортик высотой 0,2 м с боковой стороны ступени, не прилегающей к стене; отсутствует тактильная маркировка этажей на торцевых частях поручней; лестничные марши открыты и не имеют ограждения.		полосы перед лестничным маршем за 0,6 м. Произвести безопасное удлинение поручней, выступающих за лестницу на 30 см.; закругление лестничных ступеней радиусом 0,05 м. Установить дополнительные поручени на высоте 0,9 м, бортик высотой 0,2 м с боковой стороны ступени, не прилегающей к стене; обеспечить тактильной маркировкой этажей на торцевых частях поручней.	
3.3	Дверь	Есть	№ 14, 15, 16.	№ 14, 15, 16.	Ширина дверного полотна менее 0,9 м, Отсутствуют смотровые панели, информирующие обозначения, дублирование рельефными знаками. Отсутствуют фиксаторы на дверях в положении «открыто», «закрыто».	Г, О, С.	Замена дверного блока с расширением дверного проёма. Установить дверные фиксаторы, информирующие обозначения, дублированные рельефными знаками. Установить фиксаторы на дверях в положении «открыто», «закрыто».	Капитальный ремонт
3.4	Пути эвакуации (в т. ч. зоны	Есть	№ 17, 18,	№ 17, 18,	Отсутствуют поручни, и тактильная	Г,С,С.	Оборудовать поручнями, и тактильными	Капитальный

	безопасности)		19, 20, 21.	19, 20, 21.	информация Отсутствует зона безопасности, оборудованная селекторной связью	для слепых	направляющим	ремонт.
3.5	Лестница (внутри здания) по путям эвакуационному выходу	Есть	№ 22, 23, 24, 25.	№ 22, 23, 24, 25.	Ширина марша менее 1,35 м. Отсутствуют тактильные напольные указатели за 0,6 м, перед лестницей. Отсутствует безопасное удлинение поручней, выступающих за лестницу на 30 см.; Отсутствует закругление лестничных ступеней радиусом 0,05 м; Отсутствует дополнительный поручень с двух сторон на высоте 0,9 м; отсутствует бортик высотой 0,2 м с боковой стороны ступени, не прилегающей к стене; отсутствует тактильная маркировка этажей на торцевых частях поручней; лестничные марши не имеют ограждения.	Г, О, С.	Установить тактильные напольные указатели за 0,6 м перед лестницей и безопасное удлинение поручней, выступающих за лестницу на 30 см.; Установить закругленные лестничные ступени радиусом 0,05 м; Установить дополнительный поручень с двух сторон на высоте 0,9 м и бортик высотой 0,2 м с боковой стороны ступени, не прилегающей к стене; установить тактильную маркировку этажей на торцевых частях поручней; лестничные марши оградить.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует акустическая, тактильная и визуальная информация	Г, О, С.	Оборудовать в соответствии с требованиями	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	№ 8, 9,10,11, 12,13,1 4,15,16, 17,18, 19,20,2 1,22,23, 24,25.	№ 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17 18,19,20,21,22,23,24,25.	Капитальный ремонт

Комментарий к заключению: для «Г», «О», «С», «У», категорий инвалидов временно недоступно «ВНД», а для категорий инвалидов «К» не предназначен для адаптации.

І Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант І – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ № 32 «Аист», г. Сургут, ул. Республики 90-А
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог)	Есть	№ 26	№ 26	Высота порогов более 1,4см. Ширина дверного проема менее 0,9 м; отсутствуют тактильные таблички, обозначающие помещения.	Г, О, С.	Заменить дверной блок и уменьшить высоту порога.	Капитальный ремонт,
4.2	Зальная форма обслуживания (Музыкальный, спортивный зал)	Есть	№ 27, 28.	№ 27, 28.	Высота порогов более 1,4см. Ширина дверного проема менее 0,9 м; отсутствуют тактильные таблички, обозначающие помещения. Отсутствует тактильные направляющие таблички.	Г, О, С.	Заменить дверной блок и уменьшить высоту порога. Обеспечить тактильными табличками, обозначающими помещения.	
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	Высота порогов более 1,4см. Отсутствие вмонтированных систем прослушивания	Г, О, С.	Заменить дверной блок, вмонтировать системы прослушивания и уменьшить высоту порога.	Капитальный ремонт.

ІІ Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно- функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ВНД	№ 26,27,28.	№ 26,27,28.	Капитальный ремонт.

Комментарий к заключению: для «Г», «О», «С», «У» категорий инвалидов временно недоступно «ВНД», а для категорий инвалидов «К» не предназначен для адаптации.

І Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ № 32 «Аист», г. Сургут, ул. Республики 90А
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№ 29, 30.	№ 29,30	Отсутствует тактильная информация о санитарно- гигиеническом помещении. Отсутствует универсальная кабинка, отсутствуют писсуары вертикальной формы (стеснённые условия); система слива унитаза не имеет рычаг на боковой поверхности стены или автоматического слива. Отсутствует шаровой смеситель на умывальнике в ванной комнате.	всех	Выполнить ремонт санитарного узла, приспособленн ого для использования МГН, оборудовать универсальные кабинки.	Реконструк ция
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						

	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует универсальная кабинка, специализирован ное оборудование. Стеснённые условия.		Выполнить ремонт санитарного узла, приспособленн ого для использования инвалидами МГН, оборудовать универсальные кабинки.	Реконструк ция
--	-------------------------------	--	--	--	---	--	--	-------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ВНД	№ 29,30.	№ 29,30.	Реконструкция

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для «Г», «О», «С», «У» категорий инвалидов временно недоступно «ВНД», а для категорий инвалидов «К» не предназначен для адаптации.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ № 32 «Аист», г. Сургут, ул. Республики 90-А
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	отсутствуют	Все	Оборудовать визуальные средства	Индивидуально е решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	отсутствуют	все кроме глухих	Оборудовать акустическими средствами	Индивидуально е решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствуют	С	Оборудовать тактильными средствами	Индивидуально е решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	отсутствуют визуальные средства, акустические средства, тактильные средства.	Все	Оборудовать визуальными, акустическими и тактильными средствами	Индивидуально е решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Индивидуальные решения с ТСР


* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН

A hand-drawn floor plan of a room. In the center is a large red T-shaped table. Surrounding the table are several green chairs, some of which are rectangular and others are more like stools. On the left wall, there is a door. On the right wall, there is a window. The number '2' is written in the center of the room. The room is bounded by a black line, with a diagonal line indicating a corner or entrance.

Путь движения до объекта



- Обследуемый объект МБДОУ № 32 «Аист»



- Нерегулируемый пешеходный переход

- Без понижения бордюрного камня


- Остановка общественного транспорта

- Движение МГН от остановки общественного транспорта до объекта

План здания
МБДОУ №32 «Аист»
1 - этаж



План здания
МЕДОУ №32 «Аист»
2 - этаж





1



2



3



4



5




6



6



7



7



8






10




10




11




11



12




12



13




13



14



15



16



17



18




19



20



21



22



23




24



25



26



27





29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50